



ミフクキットの基本の縫い方





- ① 分かりやすいように糸を色分けしてます
(本来は一本の同じ色の糸です)





- ② スタートの丸穴に針を通す
二目まで返し縫いをする



















- ③ 二つの針を持ち糸の長さを揃える











- ⑦ 返し縫いをする












33




34



35





36




37

糸をハサミできる




38

もう一度ボンドを糸の上にもる
広範囲に塗ると解けにくい



39

はみ出たボンドなどはウエットティッシュで拭く



40

全て縫い終わりステッチが汚れている場合は
消しゴムで汚れを取ると綺麗になる

(スマートビットはレーザー加工機で穴あけカットが施されている為
焦げが手や糸につく場合があります)

