







スマートピットの基本の縫い方


- ① 分かりやすいように糸を色分けしてます
(本来は一本の同じ色の糸です)




- ② スタートの丸穴に針を通す
二目まで返し縫いをする





- ③ 二つの針を持ち糸の長さを揃える




- ④ ピット穴の丸穴に針を通す




- ⑤



- ⑥ 丸穴からスリットへ引っ張る




- ⑦ 返し縫いをする



- ⑧ 糸の根元を持って引っ張る







⑯




⑰

ピット穴の丸穴に針を通す




⑯




⑰

丸穴からスリットへ引っ張る




㉑

三目から平縫いをする




㉑


ピット穴の丸穴に針を通す





㉒



㉒



㉕ 糸の根元を持って引っ張る




㉖

ゴール穴まで平縫いする




㉗

裏面のゴール二つ目のステッチに付属のボンドを塗る
(ビニモはボンドを塗らなくても良い)





㉘ ゴール二つ目穴まで返し縫いをする





㉙

㉚




㉛

㉜




③




④

糸をハサミできる




⑤

もう一度ボンドを糸の上にぬる
広範囲に塗ると解けにくい



⑥

はみ出たボンドなどはウェットティッシュで拭く



⑦

全て縫い終わりステッチが汚れている場合は
消しゴムで汚れを取ると綺麗になる

(スマートピットはレーザー加工機で穴あけカットが施されている為
焦げが手や糸につく場合があります)

